

ALC255 Combo-Jack mittels Codec_Dump fixen (Acer Aspire 5 A515-51G-512P)

Beitrag von „Hecatomb“ vom 8. Dezember 2021, 23:41

[MacPeet](#) intressant was du da am Ende schreibst. Mir ist damals beim testen deiner configuration einmal aufgefallen , dass der Ton kurzzeitig mal übers Headset ging. Ich teste das iwann nochmal mit eins, zwei anderen Kopfhörer.

Nochmals danke für die Hilfe von dir