

# **ALC255 Combo-Jack mittels Codec\_Dump fixen (Acer Aspire 5 A515-51G-512P)**

**Beitrag von „Aladie“ vom 8. Dezember 2021, 23:51**

Ja sry das interne Micro geht jetzt einwandfrei, hatte ich vergessen zu erwähnen, da das Audio-Problem mir natürlich direkt aufgefallen ist.

Ein besonderes Problem stellt der Mangel des line-in allerdings nicht da, da ich hier noch ein weiter Headset habe, welches über USB läuft und das funktioniert auch. Ist nur ein nice to have gewesen, da ich mein doch etwas teures Headset schon gerne voll am Hackbook genutzt hätte aber naja wie so oft im Leben kann man nicht alles haben, also nochmal hier, danke für deine Hilfe!

Um an deinen Vorschlag mit mehreren Headsets einzuhaken:

Ich habe hier leider gerade keine zwei Headsets zur Verfügung (mit 3,5mm Stecker), aber was ich getestet habe ist das Headset einzustecken, dann in MacOS testen und danach ohne das Kabel zu berühren, Windows gestartet, wo alles einwandfrei lief. Also denke ich, dass das hier nicht das Problem ist.