

USB Mapping USB3 als intern möglich?

Beitrag von „cobanramo“ vom 9. Dezember 2021, 21:04

[Zitat von kru102](#)

warum er sich immer wieder aufhängt im sleep

Also wenn früher mal ging und es sich im Sleep aufhängt und nicht mehr reagiert liegt es so ziemlich sicher an dem neuen (Aktuellstem 0.7.6) OpenCore Version.

Ich hab seit ich updatet hab einen gebrochenen "PowerNap", das hat wunderbar funktioniert bis ein paar "Nightly Release 0.7.6" Versionen.

Seit die Release publiziert ist geht das nicht mehr. Dummerweise weiss ich eben nicht mehr welchen Nigtly Build ich zuletzt aktiv hatte.

Werde am Wochenende mal ein paar Versionen zurückspielen um herauszufinden wo sich was geändert hat.

Bemerkbar macht sich das in meinem fall so, ich kann den Hack Manuell & Automatisch ins Sleep versetzen, nach einer gewissen zeit wacht der Rechner auf und macht ein Timemachine backup und gerade wenn es sich wieder ins schlaf versetzen sollte gibts anscheinend einen Kp und es friert ein bis man manuell ein hardreset hinlegt.

Nach neustart gibts halt die übliche "Bericht".

Wenn ich den PowerNap unter Energie Sparen deaktiviere funktioniert die Sleep wie es sollte. Zuerst dachte ich es läge an einem der Kexte die aktualisiert wurden und hab die "Alten" Kexte zurückgespielt aber es hat sich herausgestellt das es am OpenCore selber liegt.

Gruss Coban