

Problem with booting MacOs Monterey.

Beitrag von „5T33Z0“ vom 9. Dezember 2021, 21:32

[Hecatomb](#) -igfxvesa forciert den VESA Modus, aka software-rendering des User-Interfaces. Notwendig, um bspw. nach System Updates ein Bild zu haben wenn man NVIDIA Webdrivers verwendet (lang ist's her), die man dann erst updaten muss, oder eben, wenn die GPU oder iGPU nicht funktionieren.