

Probleme mit dem Ton

Beitrag von „errut“ vom 13. Dezember 2021, 17:18

PciRoot(0x0)/Pci(0x1b,0x0) habe ich eingefügt und Referenz-deviceproperties hoffentlich richtig berücksichtigt.

alcid=12 genommen , soll für GK208 gelten.

Aber HDEF finde ich nirgendwo.