

Erledigt

Thinkcentre M720t (i3.8100; UHD630) - 2 Bildschirme . es flackert / rieselt

Beitrag von „hashtowent“ vom 15. Dezember 2021, 08:33

Hallo zusammen,

ich habe recht erfolgreich Monterey auf meinem Lenovo Thinkcentre installiert.

OTA funktioniert, Grafikbeschleunigung ebenso, Bluetooth (CSR-Stick) auch.

Ich nutze OC 0.7.6

~~Nur bekomme ich es nicht hin, meinen 2. Bildschirm anzusteuern.~~

~~Die config.plist hänge ich mal an.~~

Angeschlossen ist ein DP Display

Zusätzlich soll mein HDMI Display funktionieren.

Mein PC hat 2x DP, 1x VGA zur Verfügung.

~~Hackintool mit "generic UHD630" hat nicht geklappt.~~

~~Es bleibt immer schwarz am 2. Display.~~

~~Es gibt aber eine ART Verbindung, denn wenn Display 2 seine Quellen absucht, geht 1 kurz "schwarz".~~

Für Tipps bin ich dankbar.

Update 1:

mit Hackintool Gigabyte H310M ergibt sich ein Bild!

Aber mit Kabel 1 hab ich Artefakte, kann aber ohne Hotplug verwendet werden.

Und mit Kabel 2 hab ich kein Bild, außer mit Hotplug. Dann ist es aber ohne Artefakte!