

ALSD _ALI returns 0 (SMCLightSensor)

Beitrag von „5T33Z0“ vom 15. Dezember 2021, 23:34

Aber die SSDT-ALSD.dsl ist dir entgangen oder wie?

Abgesehen davon: Dein Controller ist längst mit dem Dienst AppleLMUController verknüpft!

Aktuelle version von SSDT-PNLF aus OpenCore Pakcage einbinden. SSDT-PNLF-CFL ist outdated.