

# Intel Nuc NUC5I3RYK Core i3-5010U als günstige Mac Mini Alternative

**Beitrag von „d00m1n0“ vom 16. Dezember 2021, 14:12**

Moin.

bei mir scheint der EFI nicht zu funktionieren.

Ich möchte mit der aktuellsten Clover version Monterey installieren, laufe aber immer in einen Fehler beim Boot des MacOS installers (siehe angehängtes Bild).

Um so weit zu kommen musst ich auch erst noch "-no\_compat\_check" aktivieren, sonst bin ich immer an der Systemkompatibilität gescheitert.

Jemand ne Idee was ich machen kann? Oder klappt das per se mit Monterey nicht? Wie bekomme ich Big Sur auf den Stick? Ein Macbook mit Monterey ist verfügbar.