

Huananzi x79 Dual CPU C602 Board & DDR3 RAM - Hackintosh Monterey 12.0/Windows 11 DevBeta mit OpenCore 0.7.0

Beitrag von „haingo“ vom 18. Dezember 2021, 06:44

[Zitat von robcodemax](#)

Now add SSDT-UNC, SSDT-EC-DESKTOP and disable SSDT-X79 and check if it's working

It's still not working 😞