

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Wolfe“ vom 18. Dezember 2021, 10:38

[StevePeter](#) Da wir fast dieselbe Hardware haben, sollte meine EFI bei dir gut funktionieren. Ob dein overclocking eine Rolle spielt, weiß ich nicht, könnte aber zu einem Fehler führen. Deine config.plist in post 3113 ist für einen MacPro, ist aber zu meiner sehr ähnlich. Auf den ersten Blick sehe ich bei dir nur, dass du EnableVEctorAccerelation auf YES gestellt hast, ich jedoch auf NO. Ob bei dir noch ein Eintrag im Smbios fehlt, kann ich nicht beurteilen. Lade deine config.plist mal in OCAT, und schau, was diese App dazu sagt. Bei mir zeigt OCAT in deiner confi.plist 3 Fehler an, die aber mE nicht kritisch sind. Falls alles nicht hilft, müsstest du Jimsalabims EFI für den MacPro mit OC075 ausprobieren, die Monterey 12.1 ohne Probleme betreiben können sollte.