

IVY Bridge Zeitverschwendung oder noch machbar

Beitrag von „plutect“ vom 18. Dezember 2021, 20:15

Das reichte nicht ich gab unter Hackintool sowie unter dem USB Mapping unter Windows den Port 255, dennoch war der kext dann nicht in der Lage den Port wirklich auf 255 zu setzten - unglaublich aber ich habe es nicht geschafft. Als ich versuchte wie von [user232](#) probiert zuerst mit dem Windows mapping grob den kext zu erstellen und dann mit diesem geladenen mittels Hackintool dann noch einen USBPort.kext zu erstellen fingen meine AppleID Probleme an, die ich ein paar Posts vorher beschrieben habe, auch unglaublich wenn ich es nicht erlebt hätte.

