

In Arbeit

TrackPad geht nicht und Bluetooth Funktionieren nicht richtig auf Monterey 12.01

Beitrag von „al6042“ vom 19. Dezember 2021, 12:45

[bluebyte](#)

Ich wäre vorsichtig bei deinen Aussagen...

Selbst in Kombi iPhone11 zu Original MacbookPro13,3 wird die Verbindung kurz nach dem Koppeln wieder unterbrochen:

