

# High Sierra EFI für GA-Z170X-UD5

Beitrag von „al6042“ vom 19. Dezember 2021, 15:13

Hi,

an der Stelle hast du mehrere Optionen:

1. stecke das USB-Keyboard an einen USB-Port der funktioniert
2. ändere über die Auswahl bei "uia\_include" im Bereich "Boot"->"Arguments" die HSxx-Ports (USB2.0), sodass der gewünschte Port auch aktiv ist.
3. erstelle dir einen eigenen USBPort.kext explizit für dein Mainboard, in Kombi mit dem eingesetzten Gehäuse

Letzteres ist die sinnvollste Herangehensweise, da du dir damit auch den USBInjectAll.kext sparen kannst und bereit für neuere macOS-Version bist.