

Helfer in Berlin gesucht. OSX 10.13.6

Beitrag von „5T33Z0“ vom 19. Dezember 2021, 15:41

Die WD Blue habe ich im Desktop. Funktioniert. Als 2. NVME habe ich ne WD Black SN750, die schneller ist. Würde ich in dem Fall bevorzugen. Ist immer noch günstiger als die Samsung EVO und anscheinend steck da ne Samsung drin im WD Gewand drin, wenn ich das richtig gelesen habe.

Was die NVIDIA Grafik betrifft:

- Während der Installation boot-arg `nv_disable=1` setzen
- Nach der Installation von macOS dann Nvidia Webdriver runterladen und installieren und boot-arg löschen
- Cuda Drivers kann man auch noch installierne, um die Cuda Cores der karte einzubinden für Rendering und so.
- Danach `nv_disable=1` löschen und neustarten

Und dann sollte es gehen. Meine Config ist auf jeden Fall für die Nutzung der Webdriver konfiguriert.