

High Sierra EFI für GA-Z170X-UD5

Beitrag von „TerraX“ vom 19. Dezember 2021, 18:19

Vielleicht muss ich eine andere Konfiguration von Dir benützen. Ich sollte vielleicht eine andere CLOVER-Version von Dir ausprobieren. SKL tut es jedenfalls nicht. Ich habe ein Intel Chipsatz 6. Generation.