

System bootet nicht mehr nach Einbau von Ethernetkarte Asus XG-C100C

Beitrag von „thusis“ vom 20. Dezember 2021, 23:44

Kann es sein, dass ich mir durch das einbauen und löschen der Networkinterface.plist den Kernel zerschossen habe? Kann man das allenfalls reparieren?

Ich weiss echt nicht mehr weiter. Hab schon 2 Maschinen gebaut seit Chameleon und Clover und bin mit meinem Latein am Ende...Das sollte doch möglich sein ohne neues System und backup aufzuspielen...

Auffällig beim boot ist: Early boot ist complete. Dann geht er zu system boot über und dann beginnen die Fehlermeldungen...Bspw. Apple Key Store: Operation failed. Ist dem Photo vom boot im Original Post zu entnehmen...