

Grafikkarte wird nicht erkannt

Beitrag von „al6042“ vom 21. Dezember 2021, 12:43

Da die Auflösung funktioniert, wird die Karte sauber unterstützt.

Es geht also tatsächlich nur um eine kosmetische Sache.

Die kann über die config.plist des Bootloaders durch injecten der DeviceProperties gelöst werden.

