

Erledigt

Kein Ruhezustand nach Ruhezustand

Beitrag von „baerhund“ vom 15. Juli 2013, 23:17

Nicht wirklich übertaktet ich habe aber den Turbo bei allen Kernen fest auf 39 gesetzt (also vielleicht doch schon übertaktet?) damit der Multiplikator auch wirklich bis dahin hoch geht

Ok du hattest recht ich hab jetzt mal alles auf Auto gestellt und es geht wieder. Wie könnte es denn trotz dem kleinen "overclock" klappen?