

Dell Optiplex 3080 Micro FormFactor | MFF

Beitrag von „volteon“ vom 21. Dezember 2021, 22:19

Also erst hatte ich den **UTB**Map.kext, dazu hätte ich diesen anderen Kext mit runterladen müssen, also habe ich in den USBToolbox einstellungen umgestellt dass er die nativen klassen nutzen soll und eine **USB**Map.kext erstellen soll.