

High Sierra EFI für GA-Z170X-UD5

Beitrag von „al6042“ vom 22. Dezember 2021, 16:49

Das Bild zeigt, dass du Schwierigkeiten mit dem Kontakt zum Root-Laufwerk hast.

Kommt das während dem Start-Vorgang über einen Install-Stick, liegt das am USB-Port -> da hilft nur ein Wechsel des Ports, solange es keinen funktionierenden USBPorts.kext mit dem richtigen Mapping gibt.

Hängt das während dem Starten von deiner Platte, liegt es vermutlich an der fehlenden Unterstützung des AHCI-Controllers.

Nutzt du an der Stelle aber eine NVMe-m.2-SSD liegt was anderes schief.

Ich werde im Nachgang auch unsere Konversation von hier in einen eigenen, neuen Thread verschieben, da dieser Vorgang hier nicht zum dauerhaften Support geeignet ist.