

# Dell Optiplex 3080 Micro FormFactor | MFF

Beitrag von „volteon“ vom 23. Dezember 2021, 17:04

[Zitat von RenStad](#)

HS03 war in der info.plist seiner USBMap.kext als Bluetooth kommentiert. Aber du hast recht, sieht eher so aus, als ob da eine Tastatur dran hängt, dann fehlt aber Bluetooth. [volteon](#), was ist Rapoo 2.4G Wireless Device, ein Wlan-Stick?

Das ist ein 2.4Ghz Empfänger für Maus und Tastatur. Die Hackintool USBMap hat leider garnicht funktioniert komischerweise, ich hatte aber in macOS vorhin mal alles neu gepappt, dann hat auch jeder Port mit dem 3.0er USB Stick funktioniert, ich weiß nur nicht ob er dann auch als USB3er Stick fungiert hat bzw ob er mit der richtigen Geschwindigkeit gearbeitet hat.

Der Interne Port, also Port 3 ist Bluetooth.