

# **Sleep funktioniert nicht mehr auf Optiplex 7060 SFF**

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 24. Dezember 2021, 12:57**

Damit schaltest du den Power bei Sleep Systemweit ab.

So kannst du es mal nur für USB versuchen.

[Monterey Daemon bluetoothd Abstürze nach Sleep > Kein AppleWatch Unlock möglich](#)