

USB funzt nicht im Installer (macOS 11.2.3)

Beitrag von „ml_004“ vom 26. Dezember 2021, 02:23

Leider hat sich herausgestellt, dass der Video Output (mit acceleration) bei den 500-er Boards nicht funktioniert. Nur ohne HW acceleration...Also nix mit iGPU 😞

Trotzdem Danke an alle aus diesem Thread

