

Erledigt

## macOS Monterey Bluetooth Problem

Beitrag von „bluebyte“ vom 29. Dezember 2021, 10:34

[schabulske](#) und [Naxxim](#) und [OSX-Einsteiger](#) ich hab es jetzt erst gesehen. Es ist doch noch die ATI Radeon 4300/4500 eingebaut, oder nicht? Es fehlt ein entscheidender Boot-Parameter für Whatevergreen, damit die ATI deaktiviert wird. Diese ist mit keinem Mac OS kompatibel. Zumindest, wenn die Angaben auf dortania stimmen. Die einzige Karte aus der 4000-Serie, die dort aufgeführt ist, ist die 4870. Die läuft von Snow Leo bis High Sierra. Vielleicht würde die 4300/4500 noch mit High Sierra laufen. Aber das wäre nochmal ein Schritt zurück. Kann man ja später mal versuchen.

Ich denke mal, dass daraus der Fehler "End Consolemod" resultiert.

boot-arg ergänzen mit

-wegnogpu

Nutze selbst nicht die DEV/DEBUG. Bei SYNC sind ein paar Felder rot. Ist davon etwas notwendig?