

Erledigt

Kein Ruhezustand nach Ruhezustand

Beitrag von „baerhund“ vom 16. Juli 2013, 22:21

Ja hast du wohl recht ich dachte vorher nur dass ohne übertaktet nicht bis 3,9 GHz hochgetaktet wird. Der Terminal Befehl von turock aus nem anderen thread zeigt mir aber an dass es doch so ist. Ist also gut auf auto