

# Update von 11.3.1 auf 11.6.2 Netzwerkkarte lässt system abstürzen

Beitrag von „fmt-println-mko“ vom 30. Dezember 2021, 20:49

Hallo,

ich hatte heute auf opencore 0.7.6 geupdated (von 0.6.7) und hatte mich gefreut das jetzt endlich alles funktionierte. sogar parallel zu Windows 11 (TPM enabled)

dann wollte ich nur BigSur von 11.3.1. auf 11.6.2 updated und erst ging gar nichts mehr. nicht mal das recovery konnte sich laden.

direkt nach der installation ging gar nichts. da ist der Rechner in einer Endlos reboot Schleife geblieben.

habe dann über USB Stick gestartet, dann kam er etwas weiter.

hatte dann eine neue OC config erstellt, hier kam er auch nur etwas weiter. stürzte immer nach ein paar Sekunden ab.

Wollte dann das Recovery starten und zurück rollen aber auch das ging nicht. hat mir einmal den Auswahl Bildschirm gezeigt und das wars auch.

Was ich jetzt raus gefunden habe, es liegt irgendwie an der Netzwerkkarte.

Wenn ich konnte da erst sehen das diese keine IP vom Router bekommt. (immer selbst zugewiesen) und danach ist er abgestürzt.

Wenn ich kein Kabel angeschlossen habe, scheint der Rechner zu laufen. sogar mit meiner 11.3.1 OC config.

Ich habe die OC config angepasst das der Patch für die Karte nicht mehr gemacht wird (hacken bei enabled raus) aber auch das bringt nichts.

Während ich versucht hatte 11.6.2 zum laufen zu bringen hatte ich auch noch das BIOS auf Version 21 geupdated.

Das kann ich leider nicht mehr zurück rollen auf 20d weil Gigabyte das verbietet.

ich kann aber sehen das die Netzwerkkarte im Bios eine andere Version hat. vorher war es 0.8.08 jetzt ist es 0.9...

hat jemand zufällig eine Idee wie ich das Problem lösen kann? würde schon gerne die Karte verwenden und nicht das WLAN.

danke.

Hardware steht im Profil.

#### **UPDATE:**

Problem ist gefunden, und gelöst.

Irgendwie wurde der falsche Treiber geladen: der AppleEthernet1000.kext (oder so)

wenn ich die DeviceID von Typ: Data, Value: **F2150000** auf Typ: String value: **0x15f28086** ändere dann geht es. jetzt wird der richtige(AppleIntell210Ethernet.kext)

Treiber geladen.

11.3er und 11.6er Efis sind in diesem Thread gelistet:

[Gigabyte Z490 AORUS Pro AX, Gigabyte RX580, i10900, BigSur 11.3.1 läuft komplett](#)