

Luxusproblem: Bootzeit. Pause von 40Sek bei "bootroot" in Monterey 12.1

Beitrag von „JaxxBee“ vom 30. Dezember 2021, 22:56

ich hab's zum Testen ebenfalls versucht:

ich wurde mit meiner MVMc 970 EVO nicht glücklich ob der langen Bootzeit (mein 2. Monitor ging ins standby bevor OSX on war 😄)

Ich habe heute zurück auf meine "alte" 840er EVO zurück getauscht und siehe da: bootet wie's Lottchen.

Danke für den Tip