

RX 6600 kompatibel oder nicht

Beitrag von „armut“ vom 1. Januar 2022, 18:15

[hsotnikcah1](#)

Ich habe vor kurzem von iGPU auf 6900XT gewechselt und hatte ebenfalls Probleme mit Blackscreen beim Start. Es war nicht mal möglich ins Bios zu kommen.

Da half nur noch CMOS Reset. Erst danach konnte ich mit der neuen Grafikkarte booten.

Abgesehen davon habe ich das Gefühl, dass sich OpenCore und Bios nicht besonders verstehen. Manchmal werden die Einstellungen vom Bios nicht übernommen. Da hilft nur noch das Experimentieren mit NVRAM Reset und erneute Bios Einstellung.