

[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „apfel-baum“ vom 4. Januar 2022, 18:08

das wird es wohl nicht sein, aber auf den kanälen 1 bis 3 + raspi +hdmi gibt es probleme im 2,4 ghz bereich, das ist umschiffbar via den nutzen ab kanal 4 im 2,4 ghz band und oder dem 5 ghz band.

mir ist etwas anderes aufgefallen,- bei mir kann ich die recoverypartition unter 12.2 (21D5025f) nicht mehr "ausführen" -die taucht im oc zwar auf, läßt sich "drücken" wird aber nicht gefunden und startet daher nicht. muß man einen efi-treiber ala apfs , hfsplus einbinden- so noch nicht getan- hfsplus ist ja bereits aktiviert und "extra"-apfs ansich mit neuen oc versionen entfallen. hat sich da etwas verändert?

lg 😊