

Standby / Ruhemodus nicht möglich nach CPU Tausch

Beitrag von „Michael45“ vom 8. Januar 2022, 14:37

Kurzes Update zum Problem mit dem Ruhezustand, falls es jemanden interessiert.

Da ich nun meine externe Time Machine Festplatte direkt per USB am Mainboard angesteckt habe und nicht an der zusätzlich verbauten USB PCI-E Karte, funktioniert der Ruhezustand meines Hacki jetzt ohne Probleme.

Zuvor ist der Hacki gleich nach einer Sekunde wieder aufgewacht.

Klingt komisch, ist aber so. 😊