

[Anleitung] iGPU - Framebuffer patching & Blackscreen Problem beheben für Clover und OpenCore

Beitrag von „Pukka“ vom 12. Januar 2022, 18:41

Hallo Hackintosh Community,

ich bin seit einiger Zeit daran auf meinem SBC MacOS 12.1 zum laufen zu bekommen. Soweit läuft auch alles aber mein zweiter Bildschirm will einfach nicht funktionieren, evtl. kann mir hier jemand weiter helfen.

Mein Aufbau:


Bildschirm 1: direkt per HDMI am Lattepanda Alpha

Bildschirm 2: über ein Typ-C HDMI Adapter am Lattepanda Alpha

Bildschirm 1 funktioniert wunderbar auch wenn er beim Login-Screen kurz aus und wieder an geht, Bildschirm 2 bleibt schwarz. Ich hab mich sowohl auf der OpenCore Seite belesen als auch hier aber alles was ich probiere außer das was ich im Anhang hier mit anhängen funktioniert leider nicht, dann bleibt er beim boot hängen.



(diese Konfiguration wurde bei OpenCore für KabyLake empfohlen)



Index	Bus ID	Pipe	Type	Flags
0	0x00	8	LVDS	0x00000098
1	0x05	9	HDMI	0x000001C7
2	0x04	10	HDMI	0x000001C7
-1	0x00	0	Dummy	0x00000020

Ich wäre über jede Hilfe sehr Dankbar.

OpenCore Version: 0.7.7

WhateverGreen: 1.5.6