

[Anleitung] iGPU - Framebuffer patching & Blackscreen Problem beheben für Clover und OpenCore

Beitrag von „Pukka“ vom 13. Januar 2022, 19:07

[OSX-Einsteiger](#) vielen Dank für deine Hilfe. Ich habs mal in meine config.plist übernommen:

```

<code>
</code>


```

Es werden mir auch jetzt unter MacOS beide Bildschirme angezeigt. Auf Bildschirm Nr 2 (Der über das Type-C Dock zu HDMI) ist aber leider noch immer nichts zu sehen. Sobald ich diesen angeschlossen habe sieht es auf Bildschirm Nr 1 so aus:



Wenn ich Bildschirm Nr 2 abstecke sieht auf Bildschirm Nr 1 wieder alles normal aus.

Hier noch ein Screenshot vom Hackintool:



The screenshot shows the 'Connectors' tab in the Hackintool application. It displays a table with the following data:

Index	Bus ID	Pipe	Type	Flags
0	0x00	8	LVDS	0x00000098
1	0x05	9	HDMI	0x000001C7
2	0x04	10	HDMI	0x000001C7
-1	0x00	0	Dummy	0x00000020