

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „spacepilot3000“ vom 14. Januar 2022, 19:04

Entschuldigt, wenn ich den Thread hier nochmal kapere. Ich habe tatsächlich den BESTEN Hinweis bekommen, wenn BT mal nicht mehr geht den Rechner wirklich so 10sek komplett stromlos zu machen. Mit meinem neuen Board passiert mir das mit der verwirrten FW hin und wieder bei Reboots oder auch beim Wechsele Windows/Monterey.

Meine Frage - Was ist der Hintergrund? Kann ich was präventiv unternehmen, damit BT nicht zwischendrin aus dem Grund spinnert? Wenn hier jemand den Deepdive angehen mag, ich wäre bereit 😁

Danke!