

# Problem mit Bluetooth

Beitrag von „Ismo1995“ vom 18. Januar 2022, 20:42

Guten Tag,

ich habe folgendes Problem:

ich eine WLAN / Bluetoothkarten mit folgenden Chip

## **ABWB 802,11 AC WI-FI + Bluetooth 4.0 PCI-Express (PCI-E) BCM94360CS2 Combo Karte für Hackintosh (Mac OS X) Flughafen Computer**

nun habe ich mit WLAN keine Probleme. Aber ich bekomme Bluetooth nicht in den Einstellungen angezeigt und keine Verbindung.

Unter HighSierra wurde die Karte ohne Probleme erkannt.

Ich habe die Karte unter Windows getestet dort funktioniert sie ohne Probleme.

Hat jemand nen Tipp?

EFI anbei

Update:

ich habe gerade nochmal das alte OS gestartet.

Hier wird die Karte erkannt....

Im HackinTool wird mir der USB Anschluss als aktiv angezeigt allerdings wird kein Device erkannt.