

Lenovo x1 Gen 3 - Feintuning - Aktuelles Problem: Interner Bildschirm geht nicht.

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 19. Januar 2022, 10:21

Lade dich bitte mal die EFI als .zip hoch, mit rar kann Mac OS nichts anfangen 😊

was das Thema Sound angeht, müsste bei den Broadwell CPUs zb mit ssdt time hpet, irq etc. gepatcht und anschließen in die Config eingebaut werden. Außerdem ist wichtig, welcher alc bei dir zum Einsatz kommt. Lässt sich zb mit Linux live herausfinden.

Für wlan wäre erstmal zu klären, welche wifi Card verbaut ist. Dementsprechend kann man sagen, wie und in welchem Umfang die Card mitspielt. Google sagt dir bestimmt, was bei dir verbaut ist.

Die Errors kommen auf Grund von Unstimmigkeiten der oc Version zur Config.plist. Um diese zu beseitigen, die aktuelle Config. Plist mit der sample.plist der entsprechenden oc Version vergleichen und ausbessern. Evtl geht das auch mit ocat aber da kenn ich mich nicht mit aus.

was stimmt denn bei der Grafik noch nicht ?