

Lenovo x1 Gen 3 - Feintuning - Aktuelles Problem: Interner Bildschirm geht nicht.

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 19. Januar 2022, 12:00

Hast du die andere Config auch umbenannt, sodass es nur eine wirkliche „Config.plist“ (die angehängte) gibt?

Mir Bilder und Screenshots sowie detaillierten Beschreibungen hilfst du wiederum den Helfern



EDIT: du hast doch nicht 100% die identische. ich erstell dir nochmal eine neue wart 