

# **Medion Akoya S6212T (MD 99270) - macOS Monterey & (nur bis Mojave) Touchscreen**

**Beitrag von „Hecatomb“ vom 20. Januar 2022, 04:12**

[royallaser](#) du brauchst ab einer gewissen big sur Version ein usb Mapping, bei monterey genau das selbe. Weiß jetzt nicht wie deine efi, oder die efi die du verwenden magst aussieht.... Im Notfall musst du entweder unter Windows oder deiner eventuell noch vorhandenen os Version ein Mapping machen... Oder du installierst erst noch Catalina und nimmst dort ein fehlendes usb Mapping vor.

Ohne das Mapping wird der Port beim booten des Sticks iwann die Verhinderung verlieren.