

Lenovo x1 Gen 3 - Feintuning - Aktuelles Problem: Interner Bildschirm geht nicht.

Beitrag von „A3TiX“ vom 20. Januar 2022, 20:26

Hallo,

ich verzweifle im Moment leider mit meinem Thinkpad X1 Carbon 3rd Gen.

Es hat ein 2560x1440 IPS Touch Display und ich kriege dieses Interne Display nicht ans laufen.

Habe schon mit der SSDT-ALS0 gearbeitet sowie mit dem SMCLightSensor.kext aber nichts funktioniert.

Folgende zusätzliche Bootargs habe ich auch noch drin:

-igfbxls sowie igfxonln=1

Ich verstehe nicht wieso es im VESA Modus mit 14MB Grafikspeicher geht mit dem Internen Monitor, aber im normalen Betrieb mit 2048mb Grafikspeicher bleibt der Interne Monitor tot und ich muss einen FullHD Monitor über HDMI anschließen.

Weiß da vielleicht wer was? Wäre toll 😊

Kann auch gerne die aktuelle EFI anfügen wenn das hilft.

BITTE LÖSCHEN