

# Neuer Hackintosh mit ASUS PRIME Z690M-PLUS D4

Beitrag von „Felix76“ vom 20. Januar 2022, 23:25

Ich sehe gerade das USB 2.0 Ports bei dir als USB 3.0 deklariert sind.

Passen deine [Bios einstellungen](#)?

Hatte mal eine Logitech Funk Maus die Sleep verhindert hatte.