

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung**

**Beitrag von „kaneske“ vom 21. Januar 2022, 14:21**

Die reine Anwesenheit eines 2,4GHz verursacht keine Störung nicht. Die Verbindung zu diesem, wenn dein BT an der selben Karte hängt tut es.