


# Neuer Hackintosh mit ASUS PRIME Z690M-PLUS D4

Beitrag von „plutect“ vom 22. Januar 2022, 08:06

Ich habe das BT Modul vom Internen USB Abgesteckt (Foto zeigt diesen noch Angesteckt):



dann funktioniert der Sleep "perfekt" nat. dann mit USB Maus / Tastatur angesteckt an den beiden USB 2.0 Ports am Gehäuse vorne die an dem Internen 2.0 USB Port stecken links im Bild.

Der linke und der rechte Interne 2.0 Stecker teilen sich einen Port wie im Post #9 dargestellt den HS09 den habe ich als Intern deklariert.

Leider mit dem BT Modul angesteckt KEIN Sleep bzw. nur 1 Sekunde Sleep.

Im Bios die ERP Einstellung habe ich von Disabled auf Enabled(S4+S5) gestellt - leider keine Änderung im Sleep Verhalten in macOS.

Könnte ich sonst noch etwas probieren (testen) eventuell auch im Bios zu USB gibt es da etliche Einstellungen:

