

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Vathek“ vom 24. Januar 2022, 18:36

Noch mal wegen der Fenvi: wenn ich die zweite Grafikkarte ausbaue und die Fenvi in deren Slot stecke, läuft alles wunderbar (und die Bluetooth-Verlängerung in die erste Antenne vom Motherboard aus gesehen, da gab's wohl eine Änderung bei Fenvi? [Antennenbelegung der Fenvi FV-T919](#) bestätigt das jedenfalls).

Die Decklink passt leider nicht in den 'kleinen' pcie slot, irgendwas muss also weichen. Entweder die Fenvi und ich arbeite ohne BT oder eine der beiden Grakas. So richtig viel Liebe habe ich für die beiden Vega56 ohnehin nie gespürt, zu laut und zu heiss. Wie sind die aktuell noch einzuschätzen? Vielleicht würde es ja Sinn machen, die durch eine einzelne modernere Karte zu ersetzen, wobei dem wohl Chip-Verfügbarkeit und Mining-Wahnsinn eher entgegenstehen.