

Gigabyte Z590i Vision D - keine Bildausgabe über keine einzige _Verbindung

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 25. Januar 2022, 08:20

[Zitat von Wolfe](#)

Schick das Maonboard mit den verbogenen Pins zurück, solange es neu ist.

[Zitat von 1000](#)

Alle Pins sind OK.

Zurück das MB und umtauschen lassen oder Geld zurück, selbst mit dem Basis F3 Bios müsste er die CPU erkennen.

Das MSI MEG Z590I Unify hat die selbe Ausstattung und den selben verbauen TB4 Chip, ist auch noch günstiger.