

Intel UHD 630 auf Asus Prime z370-A schwarze Balken im Bild (Dual-Monitor)


Beitrag von „grt“ vom 25. Januar 2022, 16:14

zum einen solltest du den patch zum heraufsetzen des grafikspeichers (unifiedmem) zumindest während der testphase rauslassen. der kann (muss aber nicht) probleme bereiten.

warum nutzt du als smbios eigentlich den imacpro? der hat wenig mit deiner verbauten hardware zu tun. ein gerät mit igpu-only, 8.gen cpu und 370ger chipsatz schreit geradezu danach, als macmini 8.1 behandelt zu werden..

ausserdem patcht whatevergreen ganz von alleine die anschlüsse auf hdmi um. die patches können wegbleiben, die richtige ig-platform vorausgesetzt.

so siehts bei meinem "macmini" aus - s. seitenleiste. auch 8.gen mit igpu.



Config.plist | No Selection

Key	Type	Value
▼ Root	Dictionary	(9 items)
####	String	Fujitsu D3633 MacMini8,1 OC 0.7.2
► ACPI	Dictionary	(4 items)
► Booter	Dictionary	(3 items)
▼ DeviceProperties	Dictionary	(2 items)
▼ Add	Dictionary	(1 item)
▼ PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)	Dictionary	(2 items)
AAPL_ig-platform-id	Data	<07009b3e>
framebuffer-patch-enable	Data	<01000000>
► Delete	Dictionary	(0 items)
► Kernel	Dictionary	(7 items)
► Misc	Dictionary	(6 items)
► NVRAM	Dictionary	(6 items)
► PlatformInfo	Dictionary	(8 items)
► UEFI	Dictionary	(10 items)