

# **RX 6xxx(XT) Thread, Lieferbarkeit, Kompatibilität, Leistung**

**Beitrag von „jan2000“ vom 25. Januar 2022, 19:01**

So, habe nun den halben Tag gefummelt, ohne Erfolg. Ich habe die PCI-Briges zwischen SL05 und GFX0 in Verdacht. Aber ich habe ähnliche Beispiele gefunden, wo es so klappen sollte. Meine Config beruht auf dem Setup von [apfelnico](#)

OpenCore läuft auf 0.77, MacOS 12.1, Kexte sind aktuell.