

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „TheWachowski“ vom 27. Januar 2022, 10:12

Das habe ich bei meiner BlueTooth Tastatur auch. Bei mir liegt das daran, dass Keyboard und Maus recht schnell in den Standby gehen um Strom zu sparen wenn keine Verbindung hergestellt werden kann, bzw. niemand auf den Teilen herumtippt/klickt. Vielleicht ist das ja bei der MX auch so? Wenn ich kurz bevor der Login Screen kommt einmal klicke/drücke sind die Teile direkt verbunden und der Assistent kommt nicht.