

Nach AppleALC Update kein Ton

Beitrag von „armut“ vom 27. Januar 2022, 20:01

Hi Leute,

habe ein kleines Problem mit meinem Hackintosh.

Sobald ich ein Update für "AppleALC" von 1.6.7 auf 1.6.8 update durchführe, habe ich nur noch Audio-Ausgabe über meinem LG Display.

Ist es ein Bug oder habe ich ein Fehler in meinem System.

Es handelt sich dabei um eine ALCS1220A.

Der Rest (Kext, OpenCore.efi etc) ist alles auf dem aktuellen Stand.