

OpenCore UHD 630 BigSur - Bildschirme flackern

Beitrag von „hacki_hh“ vom 28. Januar 2022, 17:52

Moinsen aus Hamburg,

hier der letzte Stand des Monitorproblems. Nachdem ich nochmals diverse Seiten durchforstet habe und ich kurz davor war/bin mir eine externe Grafikkarte zu kaufen, habe ich einen letzten Test gemacht und einfach mal Monterey installiert.

Beide Monitore laufen jetzt "flackerfrei".

[Kernseife](#)

[griven](#)

Am Anfang hatte ich den gleichen Fehler wie mit BigSur. Ich bin dann in das Monitorkontrollfeld und habe die Auflösung eines Monitors verändert und dann wieder zurück auf "Standard für Monitor". Und jetzt geht es. Der Rechner "behält" die Monitorinfos und das flackern ist weg. auch nach einem Neustart. Ich gehe jetzt ins Wochenende und teste nächste Woche mal weiter.

Erstmal vielen Dank an alle.