

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „gornik“ vom 30. Januar 2022, 13:34

Hallo

Ich habe OpenCore macOS Monterey erfolgreich installiert. Kopieren Sie den EFI-Ordner vom USB-Installationsprogramm auf die SSD mit installiertem System und bearbeiten Sie die erforderlichen Fixes.

Nach dem Neustart des Computers weigert er sich, das System von der Festplatte selbst zu booten, aber mit dem Boot-Schlüssel startet es normalerweise. Lassen Sie mich sagen, dass ich die SSD nicht direkt in den Steckplatz auf dem Motherboard verschoben habe, ich habe sie immer noch auf der Erweiterungskarte. Die anderen Festplatten habe ich noch nicht angeschlossen. Im Bios erkennt es meine Festplatte nicht, um ihr Boot-Priorität zu geben, da sonst die einzige Festplatte angeschlossen ist. Was könnte das Problem sein?