

# **Monterey Crash/Reboot je nach "4 Minuten ganz genau" mit Ryzen ASUS ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI)**

**Beitrag von „Hecatomb“ vom 1. Februar 2022, 22:05**

itwm.kext deaktivieren...in meinen augen total überflüssig dieser Kext, und ja....wenn dann nur einen der beiden kexte verwenden.

ich lege mich mal schlafen. viel erfolg